

Herman Miller Celle™ Chair

Dank voor uw de aanschaf van de Celle™ bureaustoel. Een langdurige relatie is gestart. Regelmatig onderhoud en verzorging garanderen de superieure prestaties van uw Celle™ bureaustoel, minimaliseren de kans op onverwachte defecten en zorgen voor een optimale levensduur. HME Maintenance & Care ondersteunt u hierbij door een aantal belangrijke aspecten in kaart te brengen voor langdurig en duurzaam hoog zitcomfort.

Voor actuele tips, productinformatie en een volledig overzicht van de Herman Miller Ltd. fabrieksgarantie, verwijzen wij U graag naar onze website www.hmergonomics.nl.

Normaal onderhoud

Bekleding: Latitude™ en Fabrics

Voor regulier onderhoud, stofzuigen wanneer nodig. Door regelmatig stofzuigen wordt stof verwijderd, hetgeen de behoefte aan professionele reiniging minimaliseert. Borstel de bekleding niet en gebruik geen opzetstuk voor uw stofzuiger in de vorm van een draaiende borstel. Borstelen kan de aanhechting dan wel de structuur van de bekleding beschadigen.

Kleine Vlekken

Vlekken zijn er in twee soorten: vlekken op waterbasis en vlekken op oliebasis. Vlekken op waterbasis zijn niet vettig van aard, bijvoorbeeld koffie, frisdrank, vruchtensap of melk. Vlekken op oliebasis zijn bijvoorbeeld lippenstift, vet of sladressing.

Bij vlekken op waterbasis gebruikt u een schoonmaakmiddel op waterbasis (speciaal voor het reinigen van stof) of een mild sopje (niet té veel zeep), dat u aanbrengt met een vochtig, schoon doekje of spons. Gebruik geen heet water en vermijd schrobben.

Bij vlekken op oliebasis gebruikt u een chemisch reinigingsproduct dat u aanbrengt met een vochtig, schoon doekje of spons. Een verse vlek dient u onmiddellijk te absorberen met een zachte absorberende doek. Zorg dat de vlek niet opdroogt. Hoe langer de vlek op de bekleding zit, hoe moeilijker het wordt deze te verwijderen.

Test het reinigingsproduct eerst op een kleine verborgen plaats. Wanneer er geen verkleuring of beschadiging ontstaat, breng dan het reinigingsproduct aan op de vlek met lichte, korte bewegingen. Start aan de buitenkant van de vlek en werk naar binnen toe, zorg ervoor dat de bekleding niet doordrenkt raakt.

Wrijf niet te krachtig, zorg dat de bekleding niet beschadigd raakt door het wrijven. Meerdere malen voorzichtig een beetje aanbrengen is beter dan veel ineens.

Neem overtollig reinigingsmiddel direct weer op en verwijder restanten met een nieuwe, schone doek of spons. (Voor vlekken op waterbasis gebruikt u een schone doek of spons met een beetje koud water.)

Laat de bekleding goed drogen en stofzuig het eerst goed voor gebruik.

Indien de vlek niet te verwijderen is, dient deze professioneel verwijderd te worden.

Grote vlekken

Indien er grote vlakken vuil zijn, schakel dan een professioneel schoonmaakbedrijf in om de bekleding met speciale droog shampoo te reinigen.

Framework

Met een nat doekje, zonder schoonmaak middelen, kunt u het framework gemakkelijk onderhouden en schoonmaken.

Gasveer

Wij adviseren u de gasveer met regelmaat in te spuiten met Siliconenspray. Bij intensief gebruik vaker. Door een soepele werking van de gasveer verlengt u hiermee de gemiddelde levensduur.

Zitting en rugpand

Wij adviseren om de bouten en schroeven van de zitting en het rugpand met regelmaat even kort aan te draaien. Gebruik hiervoor normale inbussleutels. Door intensief gebruik en/of verandering van uw antropocentrische lichaamsbouw kunnen deze soms langzaam een beetje losraken van het framework.

Reparaties & Service

Indien u zelf niet reparatie of service werkzaamheden wilt of kunt uitvoeren, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onze website: www.hmergonomics.nl link: Maintenance & Care.

U vindt hier een digitaal invulformulier waarin u de reparatie of service aanvraag kunt plaatsen. HME Service heeft officiële en gecertificeerde service monteurs: wij helpen u graag.

Belangrijke en nuttige gebruikertips:

1. Ga niet met uw schoenen op het onderstel steunen: een kleine kras is zo ontstaan.
2. Veeg wekelijks of maandelijks het opgevangen stof onder de zitting op de beschermkap weg: een krakend geluid of vastslippen van mechanische onderdelen is zo ontstaan.

Beroep op fabrieksgarantie

Indien u beroep wilt doen op de algemene fabrieksgarantie van Herman Miller Ltd. verzoeken wij u altijd het digitale invulformulier volledig in te vullen en een kopie van uw aankoopbewijs met digitale foto's van de defecte onderdelen te zenden naar: service@hmergonomics.com

9/09

© 2009 HM Ergonomics Bv, Printed and developed in The Netherlands

®L, Z, and Y are among the registered trademarks of Herman Miller, Inc., Zeeland, MI

™ Latitude, Celle, are among the trademarks of Herman Miller, Inc., Zeeland, MI

September 2009

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.